

编号: HDJC/HJ/20190326-05

1301521910917



检 测 报 告

项目名称: 3 万吨/年 1,1-二氯乙烯技术改造项目
委托单位: 山东兴鲁化工股份有限公司

山东华度检测有限公司

二〇一九年六月十四日



由 扫描全能王 扫描创建

山东兴鲁化工股份有限公司

3万吨/年1,1-二氯乙烯技术改造项目

检测单位: 山东华度检测有限公司 (检测专用章)

检测负责人: 杨坤 技术审核: 于伟华

检测人员一览表

环境要素	姓名	检测项目	签名
环境空气	杨坤、樊立忠、 刘可、狄洁、 牟秀芳、韩传红	VOCs、氯气、氯乙烯、氯化氢、氨	杨坤 刘可 狄洁 牟秀芳 韩传红
土壤	杨坤、樊立忠、 于慧慧、叶薇、 何城、韩传红、 郭玲玲	砷、汞、镉、铜、铅、镍、铬(六价)、 总石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、四氯化碳、氯仿、 氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、 1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、 反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、 1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、 三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、 苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、 乙苯、苯乙烯、甲苯、 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、 苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、 苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、 茚并[1, 2, 3-cd]芘、萘	杨坤 于慧慧 叶薇 何城 韩传红 郭玲玲
噪声	杨坤、樊立忠	厂界噪声	杨坤



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.24	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	砷	GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子 荧光法 第2部分: 土壤中总 砷的测定 3 总砷 3-1 原子荧 光法		9.48
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				9.01
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				9.42
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				7.99
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				6.21
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				9.23
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				7.44
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				7.88
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				9.01
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				7.91
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				8.41
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				9.35
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				9.03
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.27	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	铬 (六价)	GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法		0.07
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				0.08
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				0.05
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.04
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.04
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				0.08
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.04
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.04
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.04
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.04
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.04
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.04
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.04
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.24	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	汞	GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定		0.017
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				0.017
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				0.015
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				0.024
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				0.014
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				0.036
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				0.023
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				0.035
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				0.061
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				0.040
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				0.012
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				0.054
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				0.055
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	铜	GB/T 17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分 光光度法		19.7
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				18.9
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				20.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				21.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				18.6
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				19.6
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				21.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				20.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				21.4
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				18.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				16.6
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				23.6
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				22.8
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	铅	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法		10.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				10.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				9.16
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				9.66
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				9.45
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				10.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				9.63
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				9.25
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				10.9
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				10.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				7.97
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				10.0
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				11.1
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	镉	GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法		0.33
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				0.18
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				0.14
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				0.11
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				0.12
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				0.14
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				0.13
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				0.11
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				0.12
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				0.14
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				0.13
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				0.17
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				0.20
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	镍	GB/T 17139-1997 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光 光度法		26.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				28.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				29.4
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				26.4
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				27.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				25.6
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				28.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				27.6
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				28.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				24.8
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				23.5
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				26.3
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				25.5
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	四氯化碳	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.3
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.3
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.3
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	氯仿	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026		<1.1		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027		<1.1		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028		<1.1		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029		<1.1		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030		<1.1		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031		<1.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032		<1.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033		<1.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034		<1.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035		<1.1		
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036		<1.1		
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037		<1.1		
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	氯甲烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		2.6
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				2.9
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				2.8
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				2.7
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.0
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.0
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.0
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 1-二氯乙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.2	<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 2-二氯乙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.3
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.3
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.3
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 1-二氯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.0
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.0
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.0
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	顺 1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.3
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.3
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.3
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	反 1, 2-二氯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.4	<1.4
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	二氯甲烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				1.6
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				1.6
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.5
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.5
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.5
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 2-二氯丙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.1	<1.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.1
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.1
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.1
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 1, 1, 2-四氯乙烷 HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2	
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.2	<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	四氯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		3.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				2.6
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				3.8
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				2.4
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.4
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				2.6
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.4
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				2.4
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.4
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.4
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.4
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.4
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				2.3
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 1, 1-三氯乙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.3
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.3
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.3
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 1, 2-三氯乙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.2	<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	三氯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 2, 3-三氯丙烷	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	氯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.0
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.0
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.0
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.0
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.0
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.0
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.9
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.9
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.9
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.9
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.9
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.9
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.9
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.9
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.9
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.9
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.9
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.9
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.9
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	氯苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 2-二氯苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.5
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.5
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.5
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	1, 4-二氯苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.5	<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.5
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.5
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.5
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.5
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.5
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.5
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	乙苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯乙烯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法	<1.1	<1.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.1
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.1
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.1
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.3
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.3
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.3
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.3
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.3
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.3
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	间二甲苯+对二甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.23	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	邻二甲苯	HJ 605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法		<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<1.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<1.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<1.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<1.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<1.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<1.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	硝基苯	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026		<0.09		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027		<0.09		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028		<0.09		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029		<0.09		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030		<0.09		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031		<0.09		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032		<0.09		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033		<0.09		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034		<0.09		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035		<0.09		
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036		<0.09		
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037		<0.09		
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯胺	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.1
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.1
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.1
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	2-氯酚	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		<0.06
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<0.06
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<0.06
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.06
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.06
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<0.06
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.06
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.06
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.06
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.06
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.06
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.06
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.06
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯并[a]蒽	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.1
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.1
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.1
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯并[a]芘	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	<0.1	
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯并[b]荧蒽	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		<0.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<0.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<0.2
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<0.2
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.2
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.2
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.2
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.2
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	苯并[k]荧蒽	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<0.1
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<0.1
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.1
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.1
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.1
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.1
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		<0.1	
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	二苯并[a, h]蒽	HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026		<0.1		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027		<0.1		
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028		<0.1		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029		<0.1		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030		<0.1		
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031		<0.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032		<0.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033		<0.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034		<0.1		
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035		<0.1		
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036		<0.1		
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037		<0.1		
备注					



土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	茚并 [1, 2, 3-cd] 芘	HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相 色谱-质谱法	<0.1	
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				
备注					




土壤检测结果报告单

委托单位	山东兴鲁化工股份有限公司				
样品来源	自采	样品类别	土壤	检测类别	委托检测
采样日期	2019.05.20	分析日期	2019.05.29	样品状态	黄色土壤
采样点位	样品编号	检测项目	依据及分析方法		检测结果 (mg/kg)
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0025	禁 HJ 834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法			<0.09
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0026				<0.09
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0027				<0.09
1#兴鲁化工厂区偏氯装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0028				<0.09
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0029				<0.09
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0030				<0.09
2#兴鲁化工厂区产品罐区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0031				<0.09
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.2m)	HJ/G1904-0032				<0.09
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0~0.5m)	HJ/G1904-0033				<0.09
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (0.5~1.0m)	HJ/G1904-0034				<0.09
3#兴鲁化工厂区三氯乙烷装置区 (1.0~1.5m)	HJ/G1904-0035				<0.09
4#兴鲁化工厂区东侧绿化带厂区东侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0036				<0.09
5#兴鲁化工厂区南侧绿化带厂区南侧约 15m (0~0.2m)	HJ/G1904-0037				<0.09
备注					



项目

编号: HDJC/HJ/20191112-03
181521340917



检 测 报 告

项目名称: 3 万吨/年 1, 1-二氯乙烯技术改造项目
委托单位: 山东兴鲁化工股份有限公司

山东华度检测有限公司

二〇一九年十一月二十日

检测专用章



由 扫描全能王 扫描创建

山东兴鲁化工股份有限公司

3万吨/年1,1-二氯乙烯技术改造项目

检测单位: 山东华度检测有限公司 (检测专用章)

采样负责人: 王平 化学室负责人: 杜丽东报告审核人: 马涛 检测专用章 授权签字人: 王平

检测人员一览表

环境要素	姓名	检测项目	签名
土壤	段超、侯玉杰、郭玲玲、于萌	石油烃 (C ₁₀ —C ₄₀)	于萌 段超 侯玉杰 郭玲玲

以下空白



由 扫描全能王 扫描创建

1 委托单位

山东兴鲁化工股份有限公司

2 检测结果

土壤检测结果

采样日期	2019.11.15	分析日期		2019.11.19-11.20	
检测点位	样品编号	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	检测点位	样品编号	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)
兴鲁化工厂区 偏氯装置区南 0~0.5m	HJ/G1911-0039	16	兴鲁化工厂区 偏氯装置区南 0.5~1.0m	HJ/G1911-0040	15
兴鲁化工厂区 偏氯装置区南 1.0~1.5m	HJ/G1911-0041	16	兴鲁化工厂区 偏氯装置区北 0~0.2m	HJ/G1911-0042	16
兴鲁化工厂区 产品罐区 0~0.5m	HJ/G1911-0043	10	兴鲁化工厂区 产品罐区 0.5~1.0m	HJ/G1911-0044	12
兴鲁化工厂区 产品罐区 1.0~1.5m	HJ/G1911-0045	12	兴鲁化工厂区 三氯乙烷装置区 0~0.5m	HJ/G1911-0046	9
兴鲁化工厂区 三氯乙烷装置区 0.5~1.0m	HJ/G1911-0047	18	兴鲁化工厂区 三氯乙烷装置区 1.0~1.5m	HJ/G1911-0048	25
兴鲁化工厂区东 侧绿化带 0~0.2m	HJ/G1911-0049	19	兴鲁化工厂区南 侧绿化带 0~0.2m	HJ/G1911-0050	10
备注					

3 检测技术规范、依据分析方法及使用仪器

检测类别	检测项目	依据及分析方法	现场采样仪器	实验室分析仪器
土壤	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	环办土壤函[2017]1625号 全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 3 石油烃类(C ₁₀ ~C ₄₀) 3-1 气相色谱法	工兵铲、圆状取土钻、汽油动力取土器	GC-2014C 气相色谱仪(岛津) SYS-149



土壤采样现场观测记录表

采样点位	经纬度	采样日期	土质 颜色	土壤 质地	采样 层次	砂砾 含量%
兴鲁化工厂区 偏氯装置区南 0~0.5m	北纬: 36° 46' 50" 东经: 118° 11' 33"	2019.11.15	黄棕色	砂壤土	表层	2
兴鲁化工厂区 偏氯装置区南 0.5~1.0m			黄棕色	砂壤土	中层	2
兴鲁化工厂区 偏氯装置区南 1.0~1.5m			黄棕色	砂壤土	深层	2
兴鲁化工厂区 偏氯装置区北 0~0.2m	北纬: 36° 46' 55" 东经: 118° 11' 32"	2019.11.15	黄棕色	砂壤土	浅层	2
兴鲁化工厂区 产品罐区 0~0.5m			黄棕色	砂土	表层	7
兴鲁化工厂区 产品罐区 0.5~1.0m			黄棕色	砂土	中层	7
兴鲁化工厂区 产品罐区 1.0~1.5m	北纬: 36° 46' 49" 东经: 118° 11' 33"	2019.11.15	黄棕色	砂土	深层	7
兴鲁化工厂区 三氯乙烷装置区 0~0.5m			栗色	砂土	表层	10
兴鲁化工厂区 三氯乙烷装置区 0.5~1.0m			栗色	砂土	中层	10
兴鲁化工厂区 三氯乙烷装置区 1.0~1.5m	北纬: 36° 46' 52" 东经: 118° 11' 35"	2019.11.15	栗色	砂土	深层	10
兴鲁化工厂区东 侧绿化带 0~0.2m			棕色	砂土	浅层	5
兴鲁化工厂区南 侧绿化带 0~0.2m			黄棕色	砂土	浅层	5





编号: HDJC/HJ/20191112-03

5 其它需要说明事项

- 本报告结束 -

编制人 (签字) : 

报告审核人 (签字) : 

授权签字人 (签字) : 

签发日期: 2019 年 11 月 20 日

